

地點：百齡堂入口處階梯

建議改進方式：防滑措施定期補強

