

地點：往六宿道路

建議改進方式：加裝照明設備、加裝攝影機、泊油路面坑洞裂縫處  
填平

