

地點：聖公樓往商管大樓階梯

建議改進方式：加裝階梯防滑措施、加裝階梯反光貼片、加裝扶手

