

地點：六宿往桌球教室道路

建議改進方式：加裝照明設備、加裝攝影機、泊油路面坑洞裂縫處
填平

