

地點：靜波湖

建議改進方式：增加護欄高度、加裝階梯防滑措施、加裝照明設備、  
加裝攝影機、安排巡邏人員、修剪樹枝雜草、張貼  
緊告標示

